

## TH/TG 系列 USB 下载线驱动安装步骤



1. 此驱动适用于 Win98、WinXP 和 Win7-32bit 操作系统。此类操作系统下，既可以自动安装驱动，也可以手动安装驱动。请先使用手动安装法，如果无法手动安装法，再尝试自动安装法。
2. 如果电脑是 Win7-64bit 操作系统，请使用软件包中的 win7-64bit 安装驱动。

### ● 自动安装：

1. 先拔下触摸屏 USB 下载口与电脑 USB 口之间的连接电缆；
2. 找到安装目录 **TH USB 软件驱动安装\Win98、XP、Win7-32bit\Driver\_Install** 双击安装文件 **XNETDrvInst.exe**（该文件图标如下所示）；




3. 点击如下对话框中的 “ 仍然继续 ” 键，软件会从安装文件包中选取对应于系统的安装文件，自动安装 Xinje TH USB 驱动程序；



4. 安装完成后，将触摸屏上电，使用 USB 下载线将电脑 USB 口和触摸屏 USB 下载口连接起来，即可使用。

### ● 手动安装：


1. 使用 USB 下载线将电脑 USB 口和触摸屏 USB 下载口连接起来，将触摸屏上电，此时 PC 会弹出“找到新硬件向导”窗口，选择第三项“否，暂时不”，并按“下一步”；



2. 如下所示，选择“从列表或指定位置安装（高级）”，并按“下一步”；



3. 如下所示，在“在这些位置上搜索最佳驱动程序”选项下勾选“在搜索中包括这个位置”，浏览驱动程序安装路径指向 **TH USB 软件驱动安装\Win98、XP、Win7-32bit\Driver\_Install**，按“确定”后再按“下一步”；




4. 此时，计算机会依选定的安装文件包安装 Xinje TH USB 驱动程序，点击“仍然继续”；



5. 当出现“完成找到新硬件向导”后，按“完成”，即完成了驱动程序的安装；



6. 使用者可打开计算机管理/设备管理器，确认 Xinje TH USB 是否安装成功。



备注：在正确安装了 USB 下载线驱动后，如果仍无法下载工程，请做如下尝试：

1. 拔插一下 USB 下载线；
2. 把触摸屏重新上电；
3. 使用强制下载（2 号拨码置 ON，重新上电）。

注意：(1)在 32 位平台下，请运行 **XNETDrvInst** 程序进行安装，如果报错“无法为设备创建注册表项，请使用管理员权限安装！”，有可能是杀毒软件禁止注册服务导致，请在杀毒软件弹出“**XNETDrvInst** 加入服务”提示对话框的时候选择“允许”。

## 问题注意事项

Q: 由于设备驱动程序的前一个范例仍在内存中，Windows 无法加载设备驱动程序。（代码 38）。如图 1 所示。




图 1

A: 这个问题是由于操作系统自带的 USB 读卡器驱动 bug 导致，与触摸屏驱动无关。  
解决办法：

- (1) 卸载 Xinje TH USB Device 驱动
- (2) 安装驱动精灵
- (3) 驱动检测如下：



- (4) 点击立即解决。等待下载完成后，点击安装。



- (5) 安装后，重启电脑。
- (6) 使用触摸屏软件重新安装驱动软件。