

信手排孔


信手排孔安装问题


- 1、双击软件安装包安装，安装前软件会自动检测是否安装了微软的.net 框架 Framework4.5，如未安装，则程序会先自动安装 Framework4.5，安装完成后再安装软件。
注：软件如未提示没有安装 Framework4.5 或者 Framework4.5 安装失败会导致软件无法运行，可前往微软官方网站手动下载 Framework4.5 并安装（网址：<https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net45>）。
- 2、软件安装/升级过程会出现杀毒软件误报，请勾选“允许程序所有操作”



信手排孔简单使用教程

1、打开软件，微信扫码登陆(不需要注册)





注意事项：

- （1）版面尺寸和孔距孔尺寸应协调。如果版面尺寸是 3000mmx3000mm，孔距孔是 30mm，计算出的图片尺寸为 3000/30=100，需要的图片尺寸为 100 像素 X100 像素。软件将该像素的尺寸放大到版面尺寸。所以计算出来的图片尺寸越大，效果会越好。但如何让图片尺寸变大呢？如果版面尺寸无法变动，只能改变孔距孔尺寸，孔距孔为 30mm，意味着最大孔径不能超过 30mm 的，否则孔叠合了。孔距孔减小，最大孔径也会减小，比如原先能做到 0-25 的孔，现在只能做 0-20 的孔，整体的层次感效果会减弱。穿孔板的设计，需要综合权衡，多试一试。
- （2）图片的好坏决定最终穿孔板的效果。图片要求对比度高。如对比度不高，效果不好，可在 Photoshop 中调整一下。
- （3）简单教程：
教程 1 <https://www.bilibili.com/video/BV1x64y1B72u>
教程 2 <https://www.bilibili.com/video/BV18h411q7JD>
教程 3 <https://www.bilibili.com/video/BV1aq411L7SF>
- （4）详细教程：<https://www.xsarch.cn>